0214.110.02.01.00.00 СБ















Таблица сварных швов

Номер шва	Условное обозначение	Обозначение стандарта	Кол. швов	Примечание
1	Т1-УП-△7	ГОСТ 14771-76	6	3А, 4А, 7В
2	Нестандартный	—	2	5В
3	Нестандартный	—	2	6В, 7В
4	Нестандартный	—	4	2А, 3А
5	Т1-УП-△5	ГОСТ 14771-76	20	3А,5А,6А,7А,1В,2В,3В,4В,5В
6	Т3-УП-△5	ГОСТ 14771-76	4	2В, 3В
7	У4-УП-△6	ГОСТ 14771-76	2	1В
8	Нестандартный	—	1	6В
9	Н1-УП-△5	ГОСТ 14771-76	1	6А
10	Т1-УП-△4	ГОСТ 14771-76	20	5В, 6В, 7В
11	Т1-УП-△2	ГОСТ 14771-76	4	5А, 6В
12	Н5-УП	ГОСТ 14776-79	30	5В, 6В
13	Нестандартный	—	8	2А, 3В
14	Нестандартный	—	2	6А
15	Нестандартный	—	2	7А

1. Технические требования на сварную конструкцию по ОСТ 24.940.01-90.
2. * Размеры для справок.
3. ** Установку и приварку деталей произвести после выполнения отверстий.
4. Неуказанные пред. откл. размеров: Н14; h14; ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тремасов		12.12.14
Пров.		Губанкова		12.12.14
Т. контр.				
Рук. пр.		Позднякоб		12.12.14
Н. контр.		Губанкова		12.12.14
Нач. отд.				

0214.110.02.01.00.00 СБ

Корпус короба

Лит.	Масса	Масштаб
И	211	1:4

Лист 1 Листов 2

ИНЖМЕТ

Перв. примен. 0214.110.02.01.00.00

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал Формат А1