

01.20.1865.03.001

Лепд. нр. 1000000.

Справка №


ԾԱՌԶՐ ՈՒ

№ 2450.

10/11

הקדמה

Νο 1


$$\sqrt{Ra_{6,3}(\checkmark)}$$


1. 230...285 HB.

2. *Размер для справок.

$$3. H^{14}, h^{14}, \pm \frac{17^{14}}{2}.$$

4. Обеспечить соосность шпоночных пазов В и Г.



40

01.20.1865.03.001

BAI

Смарт 40X 100T 4543-71

Копировал

Формат А3